

leitech



Quels sont vos besoins/souhaits?

- Réduire la consommation de vos outils coupants? · Réduire votre temps d'usinage? · Une livraison rapide?
- Être sûr de la qualité de vos trous borgnes? · Utiliser une jauge de contrôle total du trou borgne?
- Ne pas commettre des erreurs de contrôle? · Réduire le temps de contrôle?
- Réduire le nombre de tampons filetés? · Programmer rapidement et avec précision vos machines-outils et lignes de production? · Permettre à votre entreprise de faire des économies?

Si vous répondez oui à l'une de ces questions contactez-nous!

Le système Leitech a plus de 250.000 utilisateurs dans le monde!

N;U_U 0 Qà•'•Ö;•Ñi•öÖ00)'•Ö6•E•Ö 0Z'u{0"Q<
Z-¶d"•ö
»•¶¶¶¶»Ö0•CEàÖCEÂ»d ¶Ö0•CEàÖCEÂ»